

# 实验室安全检查通报

实验室与设备管理处

〔2016〕第7期，总第96期

**检查时间：**2016年10月28日 9:00-11:00, 14:00-16:00

**检查地点：**中关村校区5号楼320、723，信息中心一层机房，软件楼320、411-412

**检查人员：**实验室与设备管理处姚朋君；材料学院技安干事黄赫；软件学院技安干事陈领起；生命学院技安干事李秀珍；计算机学院技安干事李巍。

## 一、检查总体情况：

本次检查从材料、生命、计算机和软件学院各抽取几个实验室严格按照《高校实验室安全检查对照表（2016）》逐条进行检查。总体感觉，各学院从领导、教师到学生对此次检查与专项整治工作给予高度重视，整体情况良好。但还是存在一些问题。

## 二、在检查中发现的主要问题：

### 1、材料学院5号楼320

（1）缺少实验室级安全培训记录，今后请做好实验室级安全培训记录。

（2）门口未悬挂安全信息牌，请尽快向学院技安干事提交安全信息牌的制作申请。

（3）实验室水龙头漏水，由于水龙头与整个水管及水槽连为一体，无法单独更换。

（4）实验室没有常用化学品的安全技术说明书或安全周知卡，请将常

用化学品的安全技术说明书或安全周知卡装订起来并放在易取用的地方。

(5) 违规使用塑料吹风机，请更换不锈钢吹风机。



5 号楼 320

## 2、生命学院 5 号楼 723 东侧实验室

(1) 缺少实验室级安全培训记录，今后请做好实验室级安全培训记录。

(2) 实验室水龙头漏水，由于水龙头与整个水管及水槽连为一体，无法单独更换。

(3) 因实验室用房紧张，冰箱摆放在实验室内部的过道上影响应急疏散，实验柜已满，部分药品存在叠放的现象。



5 号楼 723 东侧实验室

(4) 实验室没有常用化学品的安全技术说明书或安全周知卡，请将常用化学品的安全技术说明书或安全周知卡装订起来并放在易取用的地方。

### 3、计算机学院信息中心一层机房

由于暑期屋顶漏雨导致天花板多处脱落。



信息中心一层机房

### 4、软件学院软件楼

#### (1) 302 实验室

①实验室房间为内开门，影响消防逃生。

②房间有两扇门，但其中一扇被办公桌挡住了，请挪开办公桌，确保有两处紧急出口。

#### (2) 411-412 实验室

①缺少实验室级安全培训记录，今后请做好实验室级安全培训记录。

②房间为内开门，影响消防逃生。

③房间有两扇门，但其中一扇用钥匙锁了，请打开，确保有两处紧急出口。



软件楼 411-412

④实验室接线板较多，部分接线板直接放置在地面上，地板上的电线没有盖板或护套，建议尽快进行电路改造。



软件楼 411-412

### 三、整改要求：

请学院督促有关实验室落实隐患整改，并将整改措施和整改情况于2016年11月30日下班前报实验室与设备管理处环保技安科。

实验室与设备管理处

2016年11月23日

---

报：胡海岩校长，杨宾副校长，龙腾校长助理

送：危险化学品监督检查专家

发：各学院、后勤集团

---

北京理工大学实验室与设备管理处

2016年11月23日 印发

---

撰稿：李巍

修订：范强锐、姚朋君

审核：马涛

共印 26 份